

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

Bourre Michael
81 Boulevard de la fosse 10
62530 HERSIN-COUPIGNY
06 03 89 83 53

Fiche de contrôle suite à l'intervention 2857 (Entretien)

Modèle et marque d'appareil : DAMA BRONDI.

Fait par Christine Legache OK.

Contrôle de combustion

1 Qualité de combustion	Bon
2 Humidité sur arrivée d'air	Bon
3 Humidité du pellet	Bon
4 Excès d'air	Bon
5 Manque d'air	Bon
6 Qualité de réglage de combustion	Bon
7 Utilisation excessive du p1	Moyen

Contrôle des condensats

8 Cendre chambre de combustion	Bon
9 Cendre échangeur	Bon
10 Cendre moteur fumée	Bon
11 Cendre conduit	Moyen
12 Bistrage conduit	Mauvais
13 Présence condensat	Bon

Contrôle des conduits

14 Ecart aux feux	NC
15 Fixation conduits	Mauvais
16 Présence chapeau extérieur	Bon
17 Etat des joints	Moyen
18 Etats généraux des tubages	Bon
19 Connexion appareil conduit	Moyen
20 Connexion appareil arrivée d'air	NC

Contrôle des composants

21 Bougie d'allumage	Moyen
22 Brazero / bruleur	Moyen
23 Joints de porte	Moyen
24 Joints moteur de fumée	Bon

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

25 Joints conduits	Bon
26 Joints trappe d'accès échangeur	Bon
27 Joints vis sens fin	Bon
28 Joints échangeur	Bon
29 Presostat sécurité	Bon
30 Tuyau souple	Bon
31 Mamelon de raccord tuyau	Bon
32 Sonde fumée	Bon
33 Joints Sonde de fumée	HS
34 Debimetre	Bon
35 Sonde d'ambiance	Bon
36 Sonde température réservoir	Bon
37 Groupe sécurité surchauffe réservoir	Bon
38 Groupe sécurité surchauffe eau	Bon
39 Silent bloc moteur fumée	Bon
40 Silent bloc moteur vis sens fin	Bon
41 Silent bloc moteur tangentiel	NC
42 Silent bloc moteur Canalisable	NC
43 Moteur fumée	Bon
44 Encodeur moteur fumée	Bon
45 Moteur façade principale	NC
46 Moteur façade gauche	NC
47 Moteur façade droit	NC
48 Moteur canalisable 1	NC
49 Moteur canalisable 2	NC
50 Circulateur d'eau	Bon
51 Vis sans fin	Bon
52 Ecluse	NC
53 Motoréducteur	Bon
54 Encodeur vis sans fin	NC
55 Groupe électrique	Bon
56 Carte mère	Bon
57 Pile carte mère	Bon
58 Cablâges	Bon
59 Ecran	Bon
60 Tresse électrique	Bon
61 Télécommande	NC
62 Porte	Bon
63 Gonds de porte	Bon
64 Vis fixation vitre	Bon
65 Vitre	Bon
66 Joints vitre	Bon
67 Poignée	Bon
68 Vis fixation Poignée	Bon
69 Capteur contact porte	NC
70 Capteur contact d'accès réservoir	NC

20 Rue Raspail
59000 Lille
Tél : 09 54 99 34 54
Email : pge59000@gmail.com
Site : www.pge-services.fr

71 Capteur niveau de granulés	NC
-------------------------------	----

Contrôle des fonctionnalités

72 Allumage	Bon
73 Sécurité dépression	Bon
74 Lecture températures	Bon
75 Debimètre	Bon
76 Stand by	HS
77 Extinction	Bon

Signature du représentant de l'entreprise

